

●(株)伊藤鑄造鉄工所臭気測定結果：工場周辺

測定日	2019.7.05		2019.7.18		2019.08.02		2018.8.23		2019.9.03		2019.9.17	
測定時間	15:00		13:30		13:50		13:21		13:30		13:00	
気温	26.0℃		28.0℃		30.0℃		33.5℃		23.0℃		26.8℃	
湿度	72%		70%		73%		—		70%		78%	
天候	晴れ		曇り		曇り		晴れ		曇り		晴れ	
	臭気/放射能	風向	臭気/放射能	風向	臭気/放射能	風向	臭気/放射能	風向	臭気/放射能	風向	臭気/放射能	風向
伊藤鑄造鉄工所①	-24/0.14	北東	-021/0.05	北	-26/0.05	北	-219/0.05	南	290/0.05	北東	-22/0.09	北西
②	-35/0.18	北東	-016/0.18	北東	-37/0.14	北東	-187/0.14	無風	300/0.14	北東	-22/0.09	北東
③	-44/0.18	無風	-020/0.05	北東	-46/0.18	北東	-200/0.14	北西	315/0.14	東	-33/0.14	北東
④	-49/0.14	北東	-025/0.18	北東	-53/0.14	南東	-207/0.23	無風	310/0.09	東	-56/0.14	北
⑤	-63/0.18	東	-035/0.14	北西	-60/0.18	北東	-228/0.23	南	310/0.14	無	-107/0.18	西
⑥	-59/0.14	南東	-006/0.14	南東	-59/0.14	南	-231/0.05	無風	285/0.05	北東	-146/0.05	南西
⑦	-59/0.14	東	-018/0.16	南東	-59/0.14	西	-240/0.09	南西	290/0.09	北東	-129/0.18	南
⑧	-54/0.05	無風	-020/0.18	南	-59/0.05	無風	-250/0.09	無風	315/0.09	東	-112/0.14	北
⑨	-53/0.05	北東	-016/0.14	無風	-53/0.14	南西	-218/0.09	東	310/0.09	南	-56/0.14	南

